


# Anschluss Smartmeter4 und SBC3


Tracker.com

Lothar Halbgebauer



# Anschluss SBC3 (ohne Schnittstellen)



# Smartmeter4(SM4): Anschlussschema




# Stromversorgung SM4




# SM4: Anschluss der (4) Sensoren

## Dip-Schalter auf EIN wenn Sensor vorhanden



# Anschluss RS232: SBC3<->SM4



# Firmware-Einstellungen SM4

- Via RS-232 Schnittstelle an Serviceport
- 115200Baud 8N1
- Terminalprogramm
  - Nach „CR“ erscheint dieses Menü:

```
***** TRACKER.COM ***** Serial:EL11-000850
[1] - SHOW TEMPERATURE
[2] - SET TIME
[3] - DATA OUTPUT (LAST 500)
[4] - CALIBRATE
[5] - NAME SENSOR-1 TS-01
[6] - NAME SENSOR-2 TS-02
[7] - NAME SENSOR-3 TS-03
[8] - NAME SENSOR-4 TS-04
[9] - INTERVAL
DATE / TIME 30.06.14 18:25:28
```

